



AG29/AGH12




Размеры


**AG29,
AGH29,
AGU29**



**AGH29W,
AGU29W**



AGH12-45W



AGH12-45F




График производительности AG29, AGH29, AGU29





График производительности AGH12-45



| Модель | Тип присоединения | Ду | Рабочий диапазон давлений | Максимальная рабочая температура | Размеры, мм | | | | Материал корпуса | Масса |
|------------------------------------|----------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|------------------|--------------------|
| | | | бар | | °C | L | H1 | H2 | | |
| AG29 - 3 10 | Фланцы JIS, ASME, DIN | 15 - 25 | 0,1 - 3 | 300 | 340 | 200 | 120 | 260 | FCD450 | 26 |
| | | | 0,1 - 9,7 | | | | | | | |
| AGH29 - 3 10 20 30 45 | Фланцы JIS, ASME, DIN | 15 - 25 | 0,1 - 3 | 400 | 340 | 200 | 120 | 260 | SCPH2 | 28,0* 1/2" - 1" |
| | | | 0,1 - 10 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 20 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 29 | | | | | | | |
| AGH29W - 3 10 20 30 45 | Муфта под сварку ASME, DIN | 1/2" - 1" | 0,1 - 3 | 400 | 280 | 200 | 120 | 260 | SCPH2 | 25,5 |
| | | | 0,1 - 10 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 20 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 29 | | | | | | | |
| AGU29 - 3 10 16 45 | Фланцы JIS, ASME, DIN | 15 - 25 | 0,1 - 3 | 400 | 340 | 200 | 120 | 260 | SCS13A | 28,0* 1/2" - 1" |
| | | | 0,1 - 10 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 16 | | | | | | | |
| AGU29W - 3 10 16 45 | Муфта под сварку ASME, DIN | 1/2" - 1" | 0,1 - 3 | 400 | 280 | 200 | 120 | 260 | SCS13A | 25,5 |
| | | | 0,1 - 10 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 16 | | | | | | | |
| | | | 0,1 - 45 | | | | | | | |
| AGH12 - 45F | Фланцы JIS, ASME, DIN | 15 - 25 | 0,1 - 45 | 425 | 250 | 107 | 95 | 195 | SCPH2 | 17,0* |
| AGH12 - 45W | Муфта под сварку ASME, DIN | 1/2" - 1" | 0,1 - 45 | | 220 | | | | | 12,0 |

*В зависимости от исполнения фланца, вес может меняться.